

на приемно-контрольный прибор «Лранит - 8», который расположен на 1

этажа, ТО 05.10.2023г.

в котором также установлены пожарные извещатели (ИПР -ЗСУ) всего — 2 шт.

внутреннего противопожарного водопровода:

автоматической системы пожаротушения: отсутствует

системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

третьего типа (передача специального текста через речевой «Маяк-12КП».

поставщики — 2 шт.

оборудованы световым табло «Выход» (10 шт.)

размещены световосигнальные эвакуационные знаки

безопасности, указывающие направление движения. Обслуживание Лотовор

от 01.01.2023г. ООО «ИК ЭВРИКА»

(тип, марка)

наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

ОП - 4(3) - 3 шт., ОП - 5(3) - 4 шт., ОУ - 3 - 4 шт., ОУ - 2 - 2 шт. Дата перезарядки

8.08.2023г.

III. Выводы и рекомендации

Безопасность объекта недостаточная: недостаточное количество видеонаблюдения;

отсутствует оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления

эвакуацией.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных

противоправных действий)

1. Увеличить количество видеонаблюдения, позволяющих просматривать территорию

объекта полностью.

Оборудовать объект системами оповещения и управления эвакуацией.

Требуемое финансирование мероприятий по антитеррористической

защитности составляет — 1 350 000 рублей

требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защите мест массового

собираения людей)